



תעודת בדיקה מס' 7413215164
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : סטיל דקו בע"מ

מענו : אחימעץ 2/42 תל אביב

תאריך ההזמנה : 04/08/2024

תאור המוצר

דוגמת דק סינטטי עם תעלות עגולות לאורך דמוי עץ בגוון חום מצד שני דמוי עץ בגוון חום עם פסים לרוחב המכונה ע"י המזמין : דק סינטטי (WPC DECKING) דגם ROC (AL-K140-23A) תוצרת ANHUI BUILDING MATERIALS LTD, סין.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 11/08/2024

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין

מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

בדיקת דליקות עם מקור אש קטן לפי תקן הבין-לאומי ISO 11925-2:2020
"Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame –
Part 2: Single-flame source test".

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

1. המוצר הנ"ל נבדק לכיוון האורך בלבד מסיבה שרוחב המוצר פחות מ-250 מ"מ.
2. זמן חשיפה לאש 15 שניות.
3. חשיפה לאש משטח הפיסה כל צד בנפרד.

(פרטים ראה בגוף התעודה)

שם החותם : מיכאל גנקין
תפקידו : מהנדס בכיר

תאריך : 27/08/2024

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תעודת בדיקה מס' 7413215164

5.1 תיאור הדוגמה

- דוגמת דק סינטטי עם תעלות עגולות לאורך דמוי עץ בגוון חום מצד שני דמוי עץ בגוון חום עם פסים לרוחב המכונה ע"י המזמין: דק סינטטי (WPC DECKING)
דגם ROC (AL-K140-23A) תוצרת ANHUI BUILDING MATERIALS LTD, סין.

5.2 מידות הדוגמה

- מידות הדוגמה: כ- 25 X 9 ס"מ; עובי ממוצע כ- 23 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 21018 גר"/מ"ר.
- מסה ליחידת נפח: כ- 900.5 ק"ג/מ"ר.

6 איקלום

- פיסות הדוגמה אוקלמו בטמפרטורה (23 ± 2) מעלות צלזיוס ולחות יחסית (50 ± 5) אחוז לפי תקן אירופי EN 13238 במשך 50 שעות עד המשקל הקבוע.

7 תהליך הבדיקה

- תאריך הבדיקה 19/08/2024 מ- 08:35 עד 09:25.
- תנאי המעבדה: 25.6 מעלות צלזיוס ו- 61% לחות יחסית.
- זמן חשיפה לאש 15 שניות.
- מהירות יניקה עם מבער דלוק 0.7 מטר לשנייה.

8 ממצאי הבדיקה

תוצאות הבדיקה משטח הדוגמה (צד דמוי עץ חום)

פיסה מס'	האם הפיסה נדלקה?	האם הלהבה עברה את הקו הייחוס העליון?	האם הדוגמה התפרקה?	האם הנייר סינן נדלק?
1 (אורד)	לא	לא	לא	לא
2 (אורד)	לא	לא	לא	לא
3 (אורד)	לא	לא	לא	לא
4 (אורד)	לא	לא	לא	לא
5 (אורד)	לא	לא	לא	לא
6 (אורד)	לא	לא	לא	לא

תוצאות הבדיקה משטח הדוגמה (צד דמוי עץ חום עם פסים לרוחב)

פיסה מס'	האם הפיסה נדלקה?	האם הלהבה עברה את הקו הייחוס העליון?	האם הדוגמה התפרקה?	האם הנייר סינן נדלק?
1 (אורד)	לא	לא	לא	לא
2 (אורד)	לא	לא	לא	לא
3 (אורד)	לא	לא	לא	לא
4 (אורד)	לא	לא	לא	לא
5 (אורד)	לא	לא	לא	לא
6 (אורד)	לא	לא	לא	לא

אי ודאות

לא ישום מכון שלא היו מדידות.

תל אביב / 27/08/2024

סוף תעודת בדיקה